

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Expofill SchnellspachtelEnduit à base de dispersion pour l'intérieur et l'extérieur sans solvant

Domaine d'emploi	Expofill Schnellspachtel est un enduit à base de dispersion de haute qualité pour boucher les trous et les égratignures ainsi que colmater de petites surfaces. Pour le bois apprêté à l'intérieur, pour des petits travaux sur du crépi et du béton à l'intérieur et à l'extérieur.
Propriétés	 sans solvant bon pouvoir garnissant séchage rapide bonne ponçabilité recouvrable plusieurs fois rapidement
Données techniques	Base de liant Acrylate Pigment De base dioxyde de titane et charges spéciales Teinte Blanc Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (emballage non entamé), craint le gel, bien fermer emballage entamé Forme de livraison Pâteuse Emballages Voir liste des prix Densité DIN EN 53217 à 20 °C env. 1.90 g/m³ (valeur moyenne)
Supports	Le support doit être stable, sec, propre et exempt des substances ségrégatives (huille, graisse, cire). Appliquer d'abord une couche de fond sur des supports poreux et absorbants.
Application	Avec des spatules inoxydables.
	Température minimale de travail Pendant le temps de mise en œuvre et de séchage, la température ne doit pas être inférieure à + 5 °C et l'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 70 %.
	Recouvrable Expofill enduit rapide peut être recouvert tant par des peintures aqueuses que celles contenants des solvants.
	Nettoyage des outils Avec de l'eau.
Séchage DIN EN 53150	(à 23 °C / 60 % humidité atmosphérique rel.)
	Temps de séchage Sec en profondeur/recouvrable: après 1-2 h, selon profondeur de couche appliquée. Les basses températures et une importante humidité de l'air peuvent retarder le séchage.
Données de sécurité	Classification / prescription pour le transport voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle.
	Code de déchets 08 01 12
	Conseils de prudence Les mesures de prudences habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques. Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l'application veiller à une bonne aération. Par pulvérisation: ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. Voir fiche de données de sécurité.

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveil- lance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous re- commandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.
Téléphone +41 (0)44 817 74 74 www.bosshard-farben.ch bosshard@bosshard-farben.ch